



I.



Obiekt	SŁUPIA POD KĘPNEM, gm. Baranów, pow. kępiński - działki nr 695/4 i 1242/2 Projektowany budynek przedszkola			
Rodzaj opracowania	Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacją badań podłoża gruntowego			
Treść	Przekrój geotechniczny I			
Opracował	mgr Michał Kasprzak	Data 01.2019 r.	Skala 1: $\frac{100 \text{ pion.}}{100 \text{ poz.}}$	Nr archiw. G-0650
	<i>[Signature]</i>			



II.



Obiekt	SŁUPIA POD KĘPNEM, gm. Baranów, pow. kępiński - działki nr 695/4 i 1242/2 Projektowany budynek przedszkola			
Rodzaj opracowania	Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacją badań podłoża gruntowego			
Treść	Przekrój geotechniczny II			
Opracował	mgr Michał Kasprzak	Data	Skala	Nr archiw.
		01.2019 r.	1: $\frac{100 \text{ pion.}}{100 \text{ poz.}}$	G-0650

III.

IV.



Obiekt	SŁUPIA POD KĘPNEM, gm. Baranów, pow. kępiński - działki nr 695/4 i 1242/2 Projektowany budynek przedszkola			
Rodzaj opracowania	Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacją badań podłoża gruntowego			
Treść	Przekroje geotechniczne III-IV			
Opracował	mgr Michał Kasprzak	Data 01.2019 r.	Skala 1: $\frac{100 \text{ pion.}}{100 \text{ poz.}}$	Nr archiw. G-0650
	<i>[Signature]</i>			